

Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежитий УО «Полоцкий государственный университет», расположенных по адресу: г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 5, 11, ул. Молодёжная, 49б, 69, ул. Комсомольская, 18, ул. Блохина, 17.

В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежитий УО «Полоцкий государственный университет», расположенных по адресу: г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 5, 11, ул. Молодёжная, 49б, 69, ул. Комсомольская, 18, ул. Блохина, 17. (ректор – Романов Олег Александрович).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

Общежитие №1 УО «Полоцкий государственный университет» (г.Новополоцк, ул.Юбилейная, 11):

- Очистить вентиляционную сетку от горючих отложений (пыли) в помещении кухни на втором этаже здания, п.22 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования).

Общежитие №2 УО «Полоцкий государственный университет» (г.Новополоцк, ул.Молодёжная, 49б):

- Обеспечить возможность свободного открывания наружных эвакуационных дверей изнутри без ключа, п.48 «Общих требований»;

- Обеспечить в полном объёме первичными средствами пожаротушения кухонные помещения блока №919 в соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

- Оборудовать защитными плафонами электросветильники в коридоре правого крыла на 1-м этаже, коридоре 9-го этажа между блоками №905 и №906, №917 и №918, в помещениях кухни блоков №№904,308,306,305,304,310,317., п.9 «Общих требований»;

- Восстановить целостность и работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и системы противодымной защиты, а так же обеспечить её своевременное обслуживание согласно ТКП 316-2011., п.3.1, 9 «Общих требований».

Общежитие №3 УО «Полоцкий государственный университет» (г.Новополоцк, ул.Юбилейная, 5):

- Запретить эксплуатацию печи СВЧ с признаками закопченности со стороны вентиляционных отверстий в помещении персонала на первом этаже общежития, п.9 «Общих требований»;

- Оборудовать огнетушителем и противопожарным полотнищем (кошмой) помещение кухни на 5 этаже общежития, Приложение 8 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 19.05.2018

«Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

- Заполнить журнал учета и состояния огнетушителей, п.4.3.5. Таблица Г.1 ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации»;

- Обозначить знаками пожарной безопасности места размещения ручных пожарных извещателей на третьем и пятом этаже общежития, п.4.3 Таблица К.1 «ГОСТ 12.4.026-2015».

Общежитие №4 УО «Полоцкий государственный университет» (г.Новополоцк, ул.Комсомольская, 18):

- Обозначить указательными знаками пожарной безопасности, пути эвакуации незадымляемой лестничной клетки левого корпуса на 8 и 9 этажах предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (Приложение ГОСТ 12.4.026-2015), п.44 «Общих требований»;

- Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, п.48 «Общих требований»;

- Обозначить знаками пожарной безопасности первичные средства пожаротушения во всех кухонных помещениях общежития, п.4.3 «ГОСТ 12.4.026-2015 (таблица К.1 ГОСТ 12.4.026)»;

- Обеспечить в полном объеме первичными средствами пожаротушения кухонные помещения общежития (укомплектовать противопожарным полотнищем), приложение 8 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 19.05.2018 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

- Убрать загромождение (полки с обувью) уменьшающие минимальную ширину путей эвакуации на эвакуационных путях и проходах на 2 и 1 этажах общежития, п.50 «Общих требований»;

- Обеспечить техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации согласно ТКП 316-2011., п.3.1, 9 «Общих требований».

Общежитие №5 «Полоцкий государственный университет» (г.Новополоцк, ул.Блохина, 17):

- Закрепить электрическую розетку на кухне 4-го этажа, (напротив комнаты 420), а также на 3-ем этаже, (напротив комнаты 320), п.9«Общих требований»;

- Обеспечить защитными плафонами в комнате 420 и 422, а также в подвальном помещении, п.9 «Общих требований»;

- Обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) на каждом этаже в пожарных кранах, в общем количестве 10 штук, п.3.1 «Общих требований»;

- Обеспечить необходимым количеством самоспасателей (в количестве двух штук), членов пожарной дружины, и работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 5.1 ТКП-475 (02300) «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара»;

- Восстановить работоспособность и исправность системы автоматической пожарной сигнализации, п.3.1, 9 «Общих требований».

Общежитие №6 «Полоцкий государственный университет» (г.Новополоцк, ул.Молодёжная, 69):

- Обеспечить постоянную готовность к применению пожарных кранов общежития, п.3 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения утверждённого Постановлением МЧС от 15.05.2018 №34 «Об утверждении инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения».

Проверка показала, что ректору необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

*Роман Воронцов
Первый заместитель начальника
Новополоцкого ГОЧС*