

**Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности  
общежития филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»,  
расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина д.31**

В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности **общежития филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина д.31.**

(директор филиала – Гурин Андрей Валерьевич).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

- Не допускать эксплуатацию электрических приборов сверх установленных эксплуатационными документами сроков, п.9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования);

- Привести в соответствие планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, согласно формы, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям, п.45 Общих требований, Приложение к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №21 от 20.04.2018г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

- Не допускать курение на объекте, вне специально отведенных мест, определенных инструкцией по пожарной безопасности, не оборудованных в установленном порядке и не обозначенных указателем «Место для курения», п.11 «Общих требований», п.1 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №28 от 28.04.2018г. «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»;

- Исключить хранение горючих веществ и материала на стеллажах, изготовленных из горючих материалов в складском помещении, п.16 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов, утвержденной Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №24 от 26.04.2018г. «Об утверждении»;

- Привести в соответствие акты готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1, п.4 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №34 от 15.05.2018г. «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения».

Проверка показала, что директору филиала необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

*Владислава Филатова*

*Инспектор службы профилактики*

*ПАСО №1 Новополоцкого ГОЧС*