

**Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности
общежитий ОАО «Нафтан», завода «Полимир», расположенных по адресу:
г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 19, ул. Юбилейная, 8, ул. Парковая, 36,38,
ул. Калинина 2а.**

В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности **общежитий ОАО «Нафтан», завода «Полимир», расположенных по адресу: Новополоцк, ул. Ктаторова, 19, ул. Юбилейная, 8, ул. Парковая, 36,38, ул. Калинина 2а** (начальник управления – Ермакович Олег Иванович).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

Общежитие №1 ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, ул.Ктаторова 19):

- Обозначить эвакуационные пути (лестничные марши 2-го и 3-го этажа 3-го подъезда, 2-го этажа 2-го подъезда) указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (Приложение Л1 код знака Е13,14 ГОСТ 12.4.026-2015), п.44 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования);

- Обеспечить размещение огнетушителей переносных расположенных в секциях № 3, 5 и 9 здания, навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, п.54 Общих требований, п.4.2.3 ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – ТКП 295-2011);

- Обеспечить кухонные помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

- Привести в соответствии с требованиями Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, п.45 Общих требований, приложение Постановления Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 года №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

- Не допускать эксплуатацию электрооборудования сверх сроков, указанных в паспортах заводов-изготовителей, п.9 Общих требований.

Общежитие №2 ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, ул.Юбилейная 8):

- Обеспечить кухонные помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

- Привести в соответствии с требованиями Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, п.45 Общих требований, приложение Постановления Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 года №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

- Не допускать эксплуатацию электрооборудования сверх сроков, указанных в паспортах заводов-изготовителей, п.9 Общих требований.

Общежитие №3 ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, ул.Парковая 36):

- Обозначить указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, места установки ручных пожарных извещателей, расположенных на лестничной клетке 2-го этажа и в подвале здания, п.3.1 Общих требований;

- Обеспечить возможность открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации из цокольного этажа здания, п. 48 Общих требований;

- Привести в работоспособное состояние устройство для самозакрывания двери лестничной клетки цокольного этажа здания, п.49 Общих требований;

- Обеспечить кухонные помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

- Не допускать эксплуатацию электрооборудования сверх сроков, указанных в паспортах заводов-изготовителей, п.9 Общих требований.

Общежитие №1 завода «Полимир» (г.Новополоцк, ул.Калинина 2а):

- Обеспечить самоспасателями работников, являющихся членами пожарных дружин задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п.8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019;

- Закрепить к стене электрическую розетку на 9-ом этаже в холле №2, п.9 Общих требований;

- Восстановить целостность крышки электрической распределительной коробки на 5-ом этаже в холле №1, п.9 Общих требований;

- Убрать мешки шпатлёвки препятствующие безопасной эвакуации людей при пожаре с лестничной клетки 5-го этажа, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину, п.50 Общих требований.

Общежитие №2 завода «Полимир» (г.Новополоцк, ул.Парковая 38):

- Обеспечить самоспасателями работников, являющихся членами пожарных дружин задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п.8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019;

- Привести в работоспособное и исправное состояние устройство для самозакрывания двери (доводчик) на двери в помещение склада из актового зала цокольного этажа, п.9 Общих требований;

- Заменить неисправную дверную ручку в двери на 5-ом этаже ведущую в основной холл этажа, п.9 Общих требований;

- Закрыть вскрытую электрическую распределительную коробку на 5-ом этаже в помещении кухни №1, п.9 Общих требований.

Проверка показала, что начальнику управления необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Дарья Артюх

Старший инспектор службы профилактики

ПАСО №1 Новополоцкого ГОЧС