

**Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности
общежитий ОАО «Измеритель», расположенных по адресу: Новополоцк,
ул. Олимпийская, д.2, д.4, д.6**

В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности **общежитий ОАО «Измеритель», расположенных по адресу: Новополоцк, ул. Олимпийская д.2, д.4, д.6** (директор – Смартунов Виталий Витальевич).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

- Оборудовать устройствами автоматического закрывания противопожарные двери машинных отделений лифтов п.49 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования);

- Исключить загромождение наружного эвакуационного выхода из лестничной клетки (г.Новополоцк ул.Олимпийская д.4) п.50 Общих требований;

- Не допускать установку в коридорах детских колясок, уменьшающих минимальную эвакуационную ширину п.50 Общих требований;

- Обеспечить нахождение на видных местах в жилых помещениях памяток с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара п.46 Общих требований;

- Не допускать эксплуатацию электрооборудование сверх установленных сроков, указанных в эксплуатационной документации на них п.9 Общих требований;

- Не допускать курение на объекте, вне специально отведенных мест, определенных инструкцией по пожарной безопасности, не оборудованных в установленном порядке и не обозначенных указателем «Место для курения», п.11 Общих требований, п.1¹ Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №28 от 28.04.2018г. «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»;

- Поместить пожарный рукав и ствол в пожарный шкаф (г.Новополоцк ул.Олимпийская д.4 1-й этаж) п.3.1 Общих требований;

- Осуществлять проверки состояния внутреннего противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям (оценивать готовность к применению пожарных насосов с составлением акта установленной формы), п.57 Общих требований п.3, п.7 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №34 от 15.05.2018г.;

- Обеспечить помещение машинного отделения лифтов (г.Новополоцк ул.Олимпийская д.4) необходимым количеством и типом первичных средств пожаротушения, в соответствии с нормами, определенными Министерством по

чрезвычайным ситуациям п.53 Общих требований, Приложение 8 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 18.05.2018г.;

- Обеспечить хранение имущества только в складских помещениях (деревомашины на чердаках, полиэтиленовая упаковка в коридорах, ведущих в помещения машинного отделения лифтов, емкости с маслом в помещении машинного отделения лифтов) п.6 «Специфических требований пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а так же объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 года №561 «Об утверждении специфических требований» (далее – Специфические требования);

- Обеспечить фиксацию вызовов Исполнителя, сделанных в случаях обнаружения неисправностей и отказов установок пожарной автоматики, в журнале учета вызовов п.7.6.4 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ» (далее – ТКП 316-2011);

- Назначить приказом (распоряжением) по предприятию лиц, ответственных за эксплуатацию систем пожарной автоматики п.8.3.7 ТКП 316-2011.

Проверка показала, что директору необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Фёдор Кантур

Старший инспектор службы профилактики

ПАСО №1 Новополоцкого ГОЧС